

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO SAN RAFAEL, ALDEA CHICHINABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0039-43	FECHA:	10/09/2024




Foto 1: Reparación de muro de block



Foto 2: Reparación de muro de block



Foto 3: Reparación de muro de Block



Foto 4: Reparación de muro de Block







Foto 5: Reparación de muro de Block



Foto 6: Reparación de muro de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--