



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO LA UNION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA UNIÓN, ALDEA LA MESILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0041-43	FECHA:	10/09/2024




Foto 1: Reparación de paredes



Foto 2: Reparación de paredes



Foto 3: Reparación de paredes



Foto 4: Reparación de paredes



Foto 5: Reparación de electricidad



Foto 6: Reparación de electricidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erminia med matic

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

