

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Lotes, aldea Los Tarayes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0042-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024



Foto1: Sustitución de lámparas



Foto 2: Sustitución de de portón



Foto 3: Sustitución de Canales



Foto 4: Mejoramiento de balcones



Foto 5: Reparación de muro perimetral



Foto 6: Sustitución de Plancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO




DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Lotes, aldea Los Tarayes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0042-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024



Foto 7 Reparación de muro de contención



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  