

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Hernández, aldea La Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0046-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de balcones, estructura de ventanas, vidrio, balcones




Foto 3: colocacion de puertas



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico y sustitución de focos




Foto 5: Aplicación de pintura



Foto 6: Sustitución de tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

