



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COYEGUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0048-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Piso, torta de cemento



Foto 4: Sustitución de Chapas



Foto 5: Sustitución de Porton



Foto 6: Ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Wuu Ben Lee*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*Johanna*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COYEGUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0048-43	FECHA:	13/09/2024



Foto7: Muros perimetrales



Foto 8: Reparación de cocina



Foto 9: Repello en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

