

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLAN GRANDE, ALDEA CHICHINABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0049-43	FECHA:	



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de metal



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal




Foto 3: Aplicación de pintura



Foto 4: Aplicación de pintura




Foto 5: Sustrucción de lámina





Foto 6: Sustrucción de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público