



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NORTE, ALDEA CAMOJALLITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0050-43	FECHA:	14/06/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: sustitución de pintura






foto 3: sustitución de pintura y chapas



Foto 4: Sustitución de tasas de baño



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silva Maria Mendoza Salas
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

