



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NORTE, ALDEA CAMOJALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0050-43	FECHA:	10/08/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: sustitución de pintura



foto 3: sustitución de pintura y chapas



Foto 4: Sustitución de tasas de baño

Empty box for additional notes or observations.

Empty box for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Maria Mendoza Sales

Firma y sello del Presidente de la A.P.F.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

