

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PALMAS, ALDEA LA MESILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0051-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Cambio de lámina y estructura de madera por estar en mal estado.



Foto 2: Levantado de techo Por estar demasiado bajo y cambio de malla en porton por estar deteriorada.




Foto 3. sustitución de ventana de madera por balcones



Foto 4: sustitución de portón



Foto 5: Colocación de piso en aulas



Foto 6: colocación de torta de cemento en patio en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

David Hernandez perez

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

