


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA LA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0053-43	FECHA:	13/09/2024




CUBIERTA DE LAMINA



ESTRUCTURA DE TECHO



VENTANAS (vidrios y balcones)



PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



REPARACION DE RED DE DRENAJES



MUROS PERIMETRALES LOSA PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

