

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO LA CRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ IXCUNEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0094-43	FECHA:	2/12/2024



Foto1: Pinturas en interiores y exteriores



Foto 2: Sustitucion de porton de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento de puertas




Foto 4: Instalacion de balcones



Foto 5: Reparacion de muro perimetral




Foto 6: Impermeabilización de terraza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el proceso de fotos.

<p><i>Hildo Lorenza Ramirez Perez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---