

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO LA CRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ IXCUNEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0092-43	FECHA:	27/12/2024




Foto 1: Pintura en interiores y exteriores



Foto 2: Sustitucion de porton de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento de puertas




Foto 4: Reparacion de muro perimetral



Foto 5: Reparacion de muro perimetral



Foto 6: Impermeabilización de terraza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Lorenza Ramirez
Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

