

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Napoleón Alvarado"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8va. Calle, 1-73, zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0608-43	FECHA:	14/06/2024




Foto 1: PUERTAS DE METAL Y SERVICIOS SANITARIOS: inodoros y puertas de servicio sanitario en mal estado.




Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA. Existen varios ambientes con lámina oxidada y perforada.



Foto 3: RED DE AGUA POTABLE: sustitución de depósitos de agua de 400 lt. por uno de 1,100 lt.



Foto 4: LOSA DE PATIO: Planchas de concreto del patio exterior en mal estado por undimiento y deterioro..



Foto 5: MURO PERIMETRAL: reparación de muro de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 6: PISO: Reparación de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Pú...

