



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Camojá Grande, La Democracia, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0610-43	FECHA:	28/02/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block soleras intermedias y columnas




Foto 2: Reparación de cerco de alambre de pua




Foto 3: Reparación de losas de concreto de patio



Foto 4: Reparación de sistema de concreto



Foto 5: Sustitución de piso de cemento liquido por piso cerámico



Foto 6: Sustitución de piso de cemento liquido por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público