

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "JORGE LUIS ALFARO GALICIA",	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0611-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 LÁMINAS OXIDADAS POR FUERA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA TECHO DE LÁMINAS DEL SALON DEL CENTRO OXIDADAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE MARCOS DE PVC DE SEIS METROS DE LARGO PARTE DE AFUERA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE MARCOS DE PVC DE SEIS METROS DE LARGO PARTE DE ADENTRO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS POR FOCOS AHORRADORES, Y CABLEADO



Foto 6: SUSTITUCIÓN SE LÁMPARAS POR FOCOS AHORRADORES, Y CABLEADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---