

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA REFORMA CHOJIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0615-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de techo



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de techo



Foto 4: Sustrucción de tubería pvc



Foto 5: Sustrucción de puertas



Foto 6: Sustrucción de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
EORM
Aldea La Reforma
Chojil
Departamento Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea La Reforma Chojil
DIRECCIÓN
La Dirección Huehuetenango