

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LOS CHUCLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CHUCLES, ALDEA CAMOJALLITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-0617-43	FECHA:	14/06/2024




Foto 1. Sustitución de ventanas de metal y vidrio por ventanas de Upvc en color blanco



Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso de granito



Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso de granito




Foto 4. Sustitucion de inodoros




Foto 5: Sustitución de puerta de metal por puerta de Upvc en color imitación madera





Foto 6: sustitución de lámina y madera por lámina troquelada y tubo galvanizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del representante de la OPF</p>  	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  
--	---