



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Bruno Emilio Villatoro López"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Mesilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0618-43	FECHA:	27/12/2024




Foto 1: Reparación de banquetas de concreto



Foto 2: Sello de grietas y fisuras



Foto 3: Repello en muro



Foto 4: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block



Foto 6: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público