

UBICACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. aldea La Laguna	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Laguna, La Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0622-43	FECHA:	13 de Septiembre del 2024



Foto 1: Sustitución de balcones



Foto 2: Pintura de muros exteriores e interiores




Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico




Foto 6: Sustitución de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. aldea La Laguna	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Laguna, La Democracia				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 12 - 0622 - 43	FECHA:	13 de Septiembre del 2024				



Foto 7: Mantenimiento a ventanas







Foto 8: Mantenimiento a ventanas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Alejandro Perez Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---