

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA VEGA. ALDEA PONTZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0623-43	FECHA:	13/06/2024



Foto 1: Cambio de balcones




Foto 2: Sustitución de inodoros





Foto 3: Reparación de cisterna de concreto



sustitución de plancha de metal y chimenea




Foto 6: Sustitución de lavamanos




Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y señalar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo  
  
