

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS GUACAMAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0625	FECHA:	14/06/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Reparación de muro perimetral de block.




Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 4: Reparación de muro de contención, aplicación de sabieta de muro de contención.




Foto 5: Reparación de banquetas de concreto.





Foto 6: Mejoramiento de estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la QPC</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---