

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURALMIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VUeltamina, ALDEA LA MESILLA, LA DEMO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0626-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: parte frontal, edificio 1, Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2: parte interna, edificio 1, Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: parte frontal, edificio 2, Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: parte superior, edificio 2, Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 5: área de cocina, parte superior, Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 5: área de cocina, parte superior, Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delfina del valle

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

