



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO OJO DE AGUA, ALDEA LA MESILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0627-43	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: sustitución estructura de madera por metal.



Foto 2: sustitución de lamina por lámina troquelada calibre 26.



Foto 3: sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 (área de cocina)



Foto 4: sustitución de estructura de madera por metal (área de cocina)




Foto 5: instalación de estufa rural completa, chimea y plancha de metal



Foto 6: sustitución de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvi Garcia Martin

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

