

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Esperancita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0636-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de inodoro




Foto 5: Sustitución de focos ahorradores



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduyari Vivas

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

