

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PONTZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-1597-43	FECHA:	10/09/2024




Foto1: Vista de Fogón, Plancha, Piso y mesa de servicio todo en deterioro



Foto 2: Vista de de ventanal en mal estado y exterior techo falso




Foto 3: lámina deteriorada, estructura de madera fase final de vida



Foto 4: Módulo 2, estructura débil, falsa, lámina con filtraciones



Foto 5: Parte de estructura ha sido reparada en muchas ocasiones




Foto 6: La cubierta está muy baja, en deterioro, filtraciones en exceso de Sol y lluvia, estructura demasiado delgada, postes falsos y piso rajado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

