

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ZAPOTE, ALDEA CAMOJÁ GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-2410-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Láminas y madera en malas condiciones.




Foto 2: Colocación y sustitución de balcones en malas condiciones.




Foto 3: Colocación de puerta.



Foto 4: Sustitución de piso de concreto a piso de dueias.




Foto 5: Sustitución e instalación de sistema eléctrico.




Foto 6: Pintura para aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Narciso Lopez Escalante

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

