

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 439	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-7038-45	FECHA:	17/09/2024



**Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto**




**2. Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada**




**3. Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26**



**4. Sustitución de estructura de soporte de hierro, por metal**



**5. Sustitución de mingitorio**



**6. Sustitución de canal de metal**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OBE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 439	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-7038-45	FECHA:	17/09/2024





FOTO 7. Sustitución de lamina y estructura de metal



FOTO 8. Sustitución de lamina y estructura de metal



FOTO 9. Sustitución de deposito de agua de 2500 lt.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPEF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

