

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetanango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Solom Kabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0011-43	FECHA:	30/07/2024



Foto1: Pintado para EORM, Cantón Solom Kabal/Fuente: Archivo Propio




Foto 2: Fabricación e instalación de balcones para ventanas/Fuente: Archivo Propio




Foto 3: Mantenimiento para puertas/Fuente: Archivo Propio




Foto 4: Sustitución de rotoplas/Fuente: Archivo propio




Foto 5: Sustitución de inodoros/Fuente: Archivo Propio




Foto 6: Sustitución de focos ahorradores/Fuente: Archivo propio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetanango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Solom Kabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0011-43	FECHA:	30/07/2024




Foto 7: /Sustitución de Plancha/Fuente: Archivo Propio




Foto 8: /Impermeabilización de losa/Fuente: Archivo Propio



Foto 9: /Sustitución de la pila/Fuente: Archivo Propio







Foto 10: /Sustitución de lamina/Fuente: Archivo Propio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

