

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	100 DETERMINADA		
DEPARTAMENTO:		DURANTE	POSTERIOR
NOMBRE DEL	Huehuetenango	MUNICIPIO: DIRECCIÓN DEL	San Miguel Acatán
ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Bute	ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bute
ESTABLECIMIENTO:	13-13-0015-43	FECHA:	06/03/2024
Foto1: Deterioro de las	s vigas del techo de aulas	Foto 2: sustitucion	I madera por costanera
Foto 3: sustitucion de	e laminas	Foto 4:	e la escuela
Foto 5: Aulas a mejorar las condiciones de Cableado, pintura y techo		Foto 6: Sustitucion de cableado electrico	
Observacion: Si es necesario	se pueden agregar hojas adicionales y actualiza el número de hojas.	No Processing to the State of the Control of the Co	DIRECCIÓN Z
Kurly	DE PADRES DE FAMILIA	F	irma y Sello Director Centro Educativo Público