



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Solomku las Vegas, Aldea Coya	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Solomku las Vegas Aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0028-43	FECHA:	23/09/2024




Foto1: susritucion de inodoro para baños




Foto 2: mantenimiento de 4 puetas para baños




Foto 3: mantenimiento de 3 puertas para aulas



Foto 4: mantenimiento de una pila



Foto 5: sustitucion de techo



Foto 6: sustitucion piso, se encuentra en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Angelina Felipe Luin*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Solomku las Vegas, Aldea Coya	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Solomku las Vegas Aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0028-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: sustitución de llave



Foto 2: Infraestructura formal




Foto 3: sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de plancha




Foto 5: Tubo de Zinc de chimenea en malas condiciones




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Angelina Felipe Luna*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

