



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "Estado de Israel"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Miguel Acatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0670-43	FECHA:	21 de febrero de 2024




Foto 1: Pintado de escuela; incluye todas las aulas, baños, biblioteca y la parte frontal debido a que fue pintado desde su inauguración en el 2011 y hasta la fecha la pintura esta muy deteriorada.



Foto 2: Sustitución de puertas de metal por la mala condición en que están debido a que regularmente se les cae agua, detergente, cloro, salpicadura por la lluvia y antigüedad.




Foto 3: Sustitución de lámina de la cocina escolar debido al mal estado en que están y goteras que tienen.




Foto 4: Sustitución de llaves de chorro por el mal estado en que se encuentran debido a su constante uso.




Foto 5: Sustitución de tomacorrientes dobles por deterioro total debido a la compatibilidad de aulas durante las jornadas de trabajo.



Foto 6: Reparación de muro de contención por agrietamiento causado por el desplazamiento, humedad, desgastes que se producen a lo largo del tiempo y diferentes fenómenos naturales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público