



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "Estado de Israel"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Miguel Acatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0670-43	FECHA:	25 de mayo de 2024




Foto 1: Raspado de todas las paredes a pintar.



Foto 2: Pintado de puertas de aulas y sanitarios del establecimiento.



Foto 3: Instalación de lámina troquelada calibre 26 en el módulo de cocina.




Foto 4: Instalación de chorros en el módulo de sanitario.




Foto 5: Reparación de tomacorriente doble en el módulo de aulas.



Foto 6: Proceso de reparación de muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público