



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "Estado de Israel"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Miguel Acatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0670-43	FECHA:	17 de junio de 2024




Foto 1: Pintada del módulo de aulas del establecimiento culminado.



Foto 2: Pintado de puertas de aulas y sanitarios con la pintada de las paredes del centro educativo.



Foto 3: Instalación de lámina troquelada terminada.



Foto 4: Instalación de chorros en el módulo de sanitario terminado.




Foto 5: Instalación de tomacorriente doble en el módulo de aulas terminado.



Foto 6: Muro terminado bien cementado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

