



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixlahuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0675-43	FECHA:	29/04/2024



Foto1: Inicio del desentechado de la escuela (Cubierta de lámina: Renglón 1)



Foto 2: Comienzo de traslado de láminas




Foto 3: Se cambia el techo



Foto 4: Así quedó la escuela cuando las láminas se lo han quitado



Foto 5: Pintada de costaneras de la escuela




Foto 6: Instalación de la primera lámina troquelada en el techo de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
