



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixlahuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0675-43	FECHA:	24/05/2024




Foto1: Circulación del predio de la escuela



Foto 2: Cambio de techo e instalación del sistema eléctrico



Foto 3: Se sustituyeron maderas por costaneras y el cambio de techo



Foto 4: Se sustituyeron tres tazas para baños. Renglón de trabajo No. 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS avalado por la asamblea de padres de familia, en conocimiento de acta de modificación No. 14-2024.




Foto 5: Se pintaron las puertas de la escuela y se cambiaron las llaves del chorro. Renglón de trabajo No. 10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS avalado por la asamblea de padres de familia, en conocimiento de acta de modificación No. 14-2024.




Foto 6: Momento cuando estaban pintando y la vista actual de la escuela. Renglón de trabajo No. 9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES avalado por la asamblea de padres de familia, en conocimiento de acta de modificación No. 14-2024.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.