



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xocol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0680-43	FECHA:	29/02/2024




Foto No. 01, Mejoramiento del centro educativo a través del cambio de láminas a laminas troqueladas.



Foto No. 02, Mejoramiento del techo a través del cambio de soporte de madera a soporte de metal.



Foto No. 03, Mejoramiento del techo de cocina a través del cambio de soporte de madera a soporte de metal.



Foto No. 04, Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto No. 06, Sustitución de puertas de metal de baños para niñas.



Foto No. 07, Sustitución de puertas de metal de baños para niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

