



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | San Miguel Acatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Xocol |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-13-0680-43 | FECHA: | 16/05/2024 |




Foto No. 01. Proceso de mejoramiento de aulas del Centro Educativo, a través del cambio de láminas por Láminas Troqueladas Aluzinc Calibre 26.



Foto No. 02. Proceso de mejoramiento del corredor del Centro Educativo, a través del cambio de láminas por Láminas Troqueladas Aluzinc Calibre 26.




Foto No. 03. Proceso de sustitución de estufa rural de la EORM, aldea Xocol.




Foto No. 04. Cambio de puertas de servicios sanitarios.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

