



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | San Miguel Acatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Xocol |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-13-0680-43 | FECHA: | 6/06/2024 |



Foto No. 01. Trabajo terminado en cuanto al cambio de Láminas de techo Por Laminas Troqueladas Aluzinc calibre 26, y Costaneras Legitimas Galvanizadas 16 de 4 x 2.



Foto No. 02. Trabajo terminado en aulas, cambio de láminas de techo por laminas Troqueladas Aluzinc calibre 26, y Costaneras Legitimas Galvanizadas 16 de 4 x 2.




Foto. No. 03. Trabajo terminado en la sustitución de estufa rural de la EORM, aldea Xocol.




Foto. No. 04. Trabajo terminado en la sustitución de estufa rural de la EORM, aldea Xocol.



Foto No. 05. Puertas colocadas y trabajo terminado en servicios sanitarios.



Foto No. 06. Puertas colocadas y trabajo terminado en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

