



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chenicham No.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chenicham No.1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0688-43	FECHA:	15/08/2024




Foto1: Sustitucion de lamina por lamina toquelada



Foto 2: Mantenimiento a estructura de techo




Foto 3: Sustitución de techo de madera por metal




Foto 4: Pintada de la escuela




Foto 5: Instalación de capote





Foto 6: sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chenicham No.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chenicham No.1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0688-43	FECHA:	15/08/2024




Foto7: Instalación de cableado eléctrico




Foto 8: Instalación de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 9: Instalación de lavamanos




Foto 10: Instalación de tomacorrientes



Foto 11: Instalación de focos ahorradores




Foto 12: Instalación de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

