



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SAN MIGUEL ACATÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PETANCHIM |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-13-0690-43 | FECHA: | 21/02/2024 |



Foto 1: Reparación de cuneta de concreto



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustitución de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Merrio Escobar Matias
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

