

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Petanchim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0690-43	FECHA:	03/05/2024



Foto1: Reparación de cuneta de concreto



Foto 2: Reparación de muro perimetral




Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustitución de puertas




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Juan Matias
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

