

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Petanchim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0690-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: Reparación de cuneta de concreto



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustitución de puertas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Juan Matias
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

