

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Copa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Copa, San Miguel Acatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0691-43	FECHA:	27/02/2024



Foto: 1 Mejoramiento de ambiente de cocina escolar



Foto: 2 Remosamiento de pared y piso de la cocina.



Foto: 3 Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto: 4 Pintado de pared de edificio escolar, exterior e interior.




Foto: 5 Sustitución de depósito de agua.



Foto: 6 Sustitución de inodoros para cinco sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Doris P.Fco
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público