



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Elmúl
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1396-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Sustitución de láminas



Foto 2: Sustitución de piso a piso de granito



Foto 3: Pintura en paredes exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de focos y plafoneras



Foto 5: Sustitución de pila de cemento a pila plástica de dos lavaderos




Foto 6: Repello de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Angelina Tomás Manuel</i></p> <p>Angelina Tomás Manuel Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>Trinidad Ireny Silvestre Díaz de Delgado</i></p> <p>Trinidad Ireny Silvestre Díaz de Delgado Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--