



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Elmul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	FECHA:	25/06/2024




Foto 1: Sustitución de láminas




Foto 2: Sustitución de piso a piso de granito



Foto 3: Pintura en paredes exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de focos y plafoneras



Foto 5: Sustitución de pila de cemento a pila plástica de dos lavaderos



Foto 6: Repello de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelina Tomás Manuel
Angelina Tomás Manuel

Firma y sello del Presidente de la OPF



Trinidad Ireny Silvestre Díaz de Delgado
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Elmul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	FECHA:	25/06/2024








Foto 1: cernido de aulas exterior e interior



Foto 2: Sustitución de piso a piso de granito



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelina Tomás Manuel

Angelina Tomás Manuel

Firma y sello del Presidente de la OPF



Trinidad Ireny Silvestre Díaz de Delgado

Trinidad Ireny Silvestre Díaz de Delgado

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

