

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canicham
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1472-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: láminas en mal estado, filtran agua en tiempos de invierno.




Foto 2: la pintura del centro educativo está en malas condiciones.



Foto 3: el perímetro de circulación del establecimiento se encuentra deteriorado.




Foto 4: el sistema eléctrico de aulas se encuentra en malas condiciones



Foto 5: los inodores del centro educativo se encuentran en malas condiciones, por lo que se requiere su sustitución.



Foto 6: los canales de metal de las aulas se encuentran deteriorados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público