

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canicham
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1472-43	FECHA:	



Foto 1: instalación de láminas troqueladas aluzinc.



Foto 2: proceso de pintura de muros exteriores



Foto 3: instalación de malla galvanizada en perímetros de circulación




Foto 4: instalación de ducto eléctrico y accesorios




Foto 5: sustitución de inodoros.




Foto 6: sustitución de canal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público