

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canicham
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1472-43	FECHA:	




Foto 1: sustitución de láminas por láminas troqueles aluzinc.




Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 3: sustitución de malla galvanizada en perímetro de circulación.




Foto 4: sustitución de ducto eléctrico y accesorios.



Foto 5: sustitución de inodoros.



Foto 6: sustitución de canal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

