



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YULAJA ICHIP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1558-43	FECHA:	22/08/2,024




Foto1: Sustitución de lámina




Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Reparación de piso



Foto 4: Sustitución de canal




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento a estructura , aplicación de pinturas en puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

F. J. J.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YULAJA ICHIP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1558-43	FECHA:	22/08/2,024



Foto7: Sustitución de inodoro



Foto 8: Malla galvanizada



Foto 9: Sustitución de plancha



Foto 10: Sustitución de depósito de agua



Foto 11: Instalación de azulejo



Foto 12: Sustitución de chimenea de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YULAJA ICHIP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1558-43	FECHA:	22/08/2024



Foto13: Sustitución de pila por pila de plástico



Foto 14: Sustitución de piso por cerámico




Foto 15: Repello



Foto 16: Fabricación e instalación de balcones




Foto 17: Sustitución de focos




Foto 18: Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de Padres de Familia

FAT

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

E.O.R.M. ALDEA YULAJA ICHIP

SAN MIGUEL ACATÁN HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

DIRECCIÓN

Escuela Oficial Agral Mixta

Aldea Yulaja ICHIP

San Miguel Acatán Huehuetenango