

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0001-43	FECHA:	12/06/2024



1. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA ACANALADA CALIBRE 26



2. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE PUERTAS.




3. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE VENTANA



4. MANTENIMIENTO A BARANDAS.



1. MANTENIMIENTO A PORTONES 4M2



6. PINTURA EN MUROS EXTERNOS E INTERNOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.E. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo P. 13-14-0001-43
---	--


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0001-43	FECHA:	12/06/2024




7. SUSTITUCION DE INODORO





8. SUSTITUCION DE MINGITORIO



3. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE VENTANA



4. MANTENIMIENTO A BARANDAS.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
